

## Avviso di modifica prodotto

### Prodotti interessati

Moduli Di rete Profinet

- BNI PNT-508-105-Z015 - **BNI005H**
- BNI PNT-538-105-Z063 - **BNI00AZ**
- BNI PNT-302-105-Z015 - **BNI0052**
- BNI EIP-508-105-Z015 - **BNI006A**

### Motivo della modifica

A causa dell'attuale scarsità di componenti a livello globale, Balluff si trova in condizione di non poter reperire sul mercato sufficienti unità di visualizzazione necessarie ad equipaggiare i moduli di rete (BNI). Al fine di mantenere la disponibilità dei prodotti, Balluff ha deciso di intraprendere una strada non convenzionale: sono state sviluppate delle varianti alternative con le stesse funzionalità applicative, ma senza il display.

### Descrizione della modifica

Sono disponibili alternative per gli articoli interessati, che vengono forniti senza unità di controllo e display. Di conseguenza, le funzioni precedenti del display non sono più disponibili e viene installata una copertura in plastica.



alternativa al prodotto esistente

### Impatto applicativo e azioni consigliate

Tutte le funzioni associate al display (impostazione diretta o lettura dello stato del dispositivo) non sono disponibili con le alternative.

L'attuale firmware ed il file GSDML vengono mantenuti inalterati nei prodotti alternativi. In questo modo, è possibile garantire l'intercambiabilità senza intervenire sul controllo.

I dispositivi sono funzionalmente compatibili e mantengono le approvazioni ed i certificati dei prodotti precedenti.

### Nuova descrizione del prodotto

#### Prodotti interessati:

BNI PNT-508-105-Z015 **BNI005H**  
 BNI PNT-538-105-Z063 **BNI00AZ**  
 BNI PNT-302-105-Z015 **BNI0052**  
 BNI EIP-508-105-Z015 **BNI006A**

->  
->  
->  
->

#### Alternative:

BNI PNT-508-005-Z015 **BNI00FW**  
 BNI PNT-538-005-Z063 **BNI00FY**  
 BNI PNT-302-005-Z015 **BNI00FZ**  
 BNI EIP-508-005-Z015 **BNI00H2**